## Golpe con Equipo o Vehículo de Remolque



Boletín de Seguridad Operacional (SMS)

**Agosto - 2020** 

## ¡Para saber!

El grosos del fuselaje de una aeronave puede ser de entre 1mm y 6mm.

Por lo tanto



Un daño en el fuselaje de la Aeronave puede ser invisible a simple vista  $y_7$  sin embargo, puede poner en peligro la seguridad del vuelo.



## ¡Vuelo 536 de Alaska Airlines!

En 2005, en Seatle, un conductor de vehículo de trasporte de equipaje **golpeó** un avión MD-83, Inspeccionó el fuselaje y no notó ningún daño aparente así que **continuó sin informar el incidente.** 





Una vez en crucero, se escuchó una **explosión** en el avión. La presión cayó repentinamente causando la liberación de las máscaras de oxígeno. La tripulación se vió obligada a iniciar un descenso y aterrizaje de **emergencia**.

Una vez en el suelo, los investigadores notaron un agujero de 15X30cm de diámetro en el nivel de la puerta de retención. Justo donde **el golpe no reportado** había ocurrido.



La información presentada es extraída del videoclip "Systematic reporting of aircraft" de la página web : Skybrary.aero



## ¡Todos los días te preguntarás qué y a quién debes comunicar y lo harás!

- → Se debe Informar cualquier evento de seguridad operacional de inmediato por medio de los canales establecidos:
  - Página web: <a href="http://www.airplan.aero/web/page/45/Reporte-peligro-operacional">http://www.airplan.aero/web/page/45/Reporte-peligro-operacional</a>
  - Correo electrónico: <a href="mailto:sms@airplan.aero">sms@airplan.aero</a>
  - WhatsApp: 3117283076
  - Formato en los buzones de seguridad operacional ubicados en los aeropuertos

